

Базовый видимый спектрофотометр S-1100

Спектрофотометры серии S1100 просты, надежны и экономичны. Отлично подходит для использования во многих типах лабораторий, включая образовательные, клинические, промышленные и экологические. Предназначен для работы с круглыми трубками или квадратными кюветами.



- СПЕКТРОФОТОМЕТР СЕРИИ 1100
- ДИАПАЗОН ДЛИНЫ ВОЛНЫ 335-1000 НМ
- СПЕКТРАЛЬНАЯ ШИРИНА ПОЛОСА 20 НМ
- ДЕРЖАТЕЛЬ ОБРАЗЦА ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПРОБИРОК ДИАМЕТРОМ 10 ММ
- ПОРТ USB ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
- ВКЛЮЧЕНЫ КВАДРАТНЫЙ ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ КУВЕТА 10 ММ; СУПЕРОБЛОЖКА; РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА 110 В

Размер	16 x 12 x 8 дюймов (406 x 305 x 203 мм)
Размер доставки	19,5 x 16,1 x 11,3 дюйма (496 x 410 x 286 мм)
Масса	14 фунтов (6,3 кг)
Вес с упаковкой	16 фунтов (7,3 кг)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Базовый видимый спектрофотометр S-1100E

Спектрофотометры серии S1100 просты, надежны и экономичны. Отлично подходит для использования во многих типах лабораторий, включая образовательные, клинические, промышленные и экологические. Предназначен для работы с круглыми трубками или квадратными кюветами.

Обе модели предлагают стандартный режим % T и Abs; Модель S1100RS имеет дополнительные режимы «Концентрация» и «Фактор».



- СПЕКТРОФОТОМЕТР СЕРИИ 1100
- ДИАПАЗОН ДЛИНЫ ВОЛНЫ 335-1000 НМ
- СПЕКТРАЛЬНАЯ ШИРИНА ПОЛОСА 20 НМ
- ДЕРЖАТЕЛЬ ОБРАЗЦА ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПРОБИРОК ДИАМЕТРОМ 10 ММ
- ПОРТ USB ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
- ВКЛЮЧЕНЫ КВАДРАТНЫЙ ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ КУВЕТА 10 ММ; СУПЕРОБЛОЖКА; РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА 110 В

Размер	16 x 12 x 8 дюймов (406 x 305 x 203 мм)
Размер доставки	19,5 x 16,1 x 11,3 дюйма (496 x 410 x 286 мм)
Масса	14 фунтов (6,3 кг)
Вес с упаковкой	16 фунтов (7,3 кг)

Базовый видимый спектрофотометр S-1100RS

Спектрофотометры серии S1100 просты, надежны и экономичны. Отлично подходит для использования во многих типах лабораторий, включая образовательные, клинические, промышленные и экологические. Предназначен для работы с круглыми трубками или квадратными кюветами.

Обе модели предлагают стандартный режим % T и Abs; Модель S1100RS имеет дополнительные режимы «Концентрация» и «Фактор».



- СПЕКТРОФОТОМЕТР СЕРИИ 1100
- ДИАПАЗОН ДЛИНЫ ВОЛНЫ 335-1000 НМ
- СПЕКТРАЛЬНАЯ ШИРИНА ПОЛОСА 20 НМ
- ДЕРЖАТЕЛЬ ОБРАЗЦА ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПРОБИРОК ДИАМЕТРОМ 10 ММ
- ПОРТ USB ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
- ВКЛЮЧЕНЫ КВАДРАТНЫЙ ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ КУВЕТА 10 ММ; СУПЕРОБЛОЖКА; РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА 110 В

Размер	16 x 12 x 8 дюймов (406 x 305 x 203 мм)
Размер доставки	19,5 x 16,1 x 11,3 дюйма (496 x 410 x 286 мм)
Масса	14 фунтов (6,3 кг)
Вес с упаковкой	16 фунтов (7,3 кг)

Базовый видимый спектрофотометр S-1100RSE

Спектрофотометры серии S1100 просты, надежны и экономичны. Отлично подходит для использования во многих типах лабораторий, включая образовательные, клинические, промышленные и экологические. Предназначен для работы с круглыми трубками или квадратными кюветами.

Обе модели предлагают стандартный режим % T и Abs; Модель S1100RS имеет дополнительные режимы «Концентрация» и «Фактор».



- СПЕКТРОФОТОМЕТР СЕРИИ 1100
- ДИАПАЗОН ДЛИНЫ ВОЛНЫ 335-1000 НМ
- СПЕКТРАЛЬНАЯ ШИРИНА ПОЛОСА 20 НМ
- ДЕРЖАТЕЛЬ ОБРАЗЦА ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПРОБИРОК ДИАМЕТРОМ 10 ММ
- ПОРТ USB ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
- ВКЛЮЧЕНЫ КВАДРАТНЫЙ ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ КУВЕТА 10 ММ; СУПЕРОБЛОЖКА; РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА 110 В

Размер	16 x 12 x 8 дюймов (406 x 305 x 203 мм)
Размер доставки	19,5 x 16,1 x 11,3 дюйма (496 x 410 x 286 мм)
Масса	14 фунтов (6,3 кг)
Вес с упаковкой	16 фунтов (7,3 кг)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93